





POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
 COORDENAÇÃO DE POLÍCIA TÉCNICA
 INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA

51307


Fl. nº 06

FOTOGRAFIA Nº 01:



Mostra uma vista do local do acidente, parte da marca pneumática do Opala e os veículos envolvidos.

FOTOGRAFIA Nº 02:



Mostra as avarias experimentadas pelo Opala.

IC-003

GOVERNO DISTRITO FEDERAL
 SEP - PCDF - 12.ª Del. Pol.
 CONFERE COM ORIGINAL
 Brasília, 25 de Janeiro 1991
 Semil *[Signature]*
 Escriv. Cheta
 Matrícula n.º 18.670-E

VISTO